

		PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)		
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE 12.1.2016
2.	1	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Postavitev le dveh hitrostnih ovir, sredina se ne namesti	delno izvedeno - prometni znaki in javna razsvetljivo, grbine in meteorna kanalizacija še neurejeno (2017 naprej)
	2	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Mankajoči znak 40km/h	realizirano
	3	Cesta ŽP - Virmaše - umiritev prometa – "Čelik"	*Se strinjamo s cono 30	realizirano
	4	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaštevič"	*Hitrostne ovire niso potrebne	realizirano
	5	Vas Trata - umiritev prometa na cesti za IC – "Bektaštevič"	*Stop znak in zarisati talna označbe	realizirano
	6	Cesta od Uršulink do regionalke pri Sv. Duhu	*Hitrostne ovire niso potrebne	
	7	Prestavitev table "Sveti Duh" v Gorajtah in nevarne bankine	*Asfaltira oz. uredi naj se leva stran neurejene bankine	odkupi in preplastitev letu 2017
	8	Ureditev križišča v Stari Loki pri kapelici	*Ureditev križišča, postavitev STOP znak in črta - kot in sklepu	po izvedbi projekta komunalne ureditve v Stari Loki, projekt pripravljen (Projekt ROSEE)
	9	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Na DRSC naj se poda pobuda	realizirano
	10	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Prestavi naj se prometni znak, drugi naj se poviša - glej sklep	realizirano
	11	Križišče na regionalni cesti Šk. Loka - Žiri, Na Logu	*Postavitev ogledala za boljšo preglednost	realizirano
	12	Prepoved prometa po pločniku iz stare Ljubljanske ceste	*Namesti se ovira	realizirano
3.	3	Ogled prehoda za pešce pri Sv.Duhu	*Na DRSC naj se zaprosi za predhodno mnenje	strošek občine, ko bo KS predlagala v plan
	4	Določitev lokacije postavitev prikazovalnika hitrosti	*Prikazovalnik hitrosti naj se poda na drog JR - glej sklep	realizirano
	5	Preveriti smiselnost krajevne table v Pungertu	*Krajevna tabla Pungert naj se prestavi, omeji naj se hitrost 70km/h	realizirano
	6	Križišče Vešter, slaba preglednost pri Modrem valu	Postavitev ograje, *postavitev ogledala za boljšo preglednost, prestavitev reklamne table Modri val	ograja postavljena, poslano na DRSC, odstop vloge inšpektoratu IRSPEP, naredimo poziv edbo na IRSPEP
	7	Križišče Podlubnik II, slaba preglednost zaradi naravne ograde (ciprese)	*V kolikor bo preglednost slaba, je potrebno ciprese zmanjšati, da bo pregledno	DRSI preveri nujsnost ogledala vendor ga ni potrdil, zadevo ureja inšpektorat
	8	Križišče Podlubnik, pri vrtcu in OŠ	*Fizična ločitev pločnika od cestišča, hitrostne ovire	realizirano
	9	Razno - manjkajoča talna označba	*Oznaci se talna označba V10 - glej sklep	realizirano
4.	3	Podhod pri OŠ Jela Janežiča	*Podhod naj se uredi do začetka ŠL - kot je bilo omenjeno v sklepu	Urejeno, pohodne plošče zamenjane, namesti se pleksi zaščita za pešce in kolesarje ter uredi klančina
	4	Nevarni prehod za pešce na križišču glavne regionalke pri OŠ in vrtcu	*Poseben ukrep ni predviden - aktivno naj se spreminja varnost na tem delu	na tem predelu nameščen prikazovalnik hitrosti
	5	Frekventni prehodi za pešce pri OŠ Mesto in pri Nami	*Nove talne označbe, prepoved parkiranja, S-ovira s ključavnico - glej sklep	realizirano
	6	Postajališče za šolski bus OŠ Mesto	*Talna označba za bus postajališče, kot je omenjeno v sklepu, S-ovira	izvedena ovira, postajališče ostaja na prvotni lokaciji
	7	Enosmerni promet Šolska ulica	*Enosmerni promet, omejitev dostave za Namvo času prihoda otrok v OŠ - časovno določeno	dostava za Namvo urejena, ostalo počakamo do rekonstrukcije Kidričeve in gradnje TC
	8	Preglednost Modri val (glej tudi 3. seja, 6.slep)	Postavitev varovalne ograje in prestavitev gradbiščne table	realizirano
5.	2	Solska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Zamenjava prometnih znakov št. III-120	table smo dali očistiti in služijo namenu
	3	Solska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Namestitev hitrostne ovire na obstoječem prehodu za pešce	realizirano
	4	OŠ Cvetko Golar Solska pot od avtobusne postaje pri križišču na Kidričevi cesti proti OŠ	*Prestavi naj se srednja hitrostna ovira - kot v sklepu	realizirano
	5	Začasnata dostopna pot do športne dvorane Trata	*Fizična zapora, končna res. dostopna cesta iz križišča J obvoznice, začasno se uredi signalizacija	realizirano
	6	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej - pločnik	*Nepregledno zaradi žive meje - predvsem zaradi pešev	realizirano
	7	Lokalna cesta od Elektro mimo avtogarnata in naprej -pločnik	*Oznaci naj se rumena robina črta, ki bo varovala pešce	zariše se pas za pešce
	8	Prehod za pešce pri Sivki	*Betonska cvetlična korita pri Sivki naj se prestavijo za 1m proti vozišču	realizirano
6.	2	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se talna signalizacija v razdalji 0,8 m od roba cestišča po desni strani od šole proti križišču	realizirano
	3	Prehod za pešce na regionalki pri trgovini v Retečah	Na DRSC potrebno poslati predlog da se postavi opozorilna tabla s svetlobnim telesom na prehodu za pešce	realizirano
	4	Cesta od trgovine v Retečah do železniškega prehoda proti šoli	Nariše se peš pot vz dolži ceste š 0,8 m	realizirano
	5	Manjkajoči pločnik za pešce pri gostilni Danilo	Pločnik že obstaja na desni strani in zadostuje, saj je glavnina hiš na desni strani.	realizirano
	6	Križišče »Vigred - podhod«.	Namesto znaka PZ II-1 za prednostno cesto se postavi STOP znak s STOP talno označbo, na drugi strani pa se namesti ogledalo	realizirano
7.	2	Stopnice in nov prehod za pešce na Cesti talcev z enosmerno proti Stari Loki	Stopnice se odstranijo, postavijo se nove, široke do nekje 1,5 metra, skladno s sklico	realizirano
	3	Manjkajoč prometni znak pri Kapelici - Cesta talcev	Namesti manjkajoči prometni znak »Prepovedan promet v eno smer - PZ II-4	realizirano
	4	Dotrajani prometni znak od kapelice proti Gorajtam na Cesti talcev	Zamenjata naj se dotrajana prometna znaka PZ II-30-40 in PZ II-7	znak se ukinie ob rekonstrukciji bo nov znak pri transformatorju
	5	Promet na cesti mimo stanovanskih objektov Partizanska cesta 6 in 6 in 10	Preveri, če je omenjena cesta (oz. pot) mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10, kategorizirana, kot javna pot	je kategorizirana, korita so odstranjena, delno izvedeno - prehod preko plosčadri na Partizanski + nov dostop v Vojnašnico, realizacija v 2017 (projekt)
	6	Izgradnje peš poti, ki bi varno vodila pešce ob pokopališču, iz smeri jug – sever in obratno, proti bivši vojašnici	Izgradi naj se pešpot tik za trenutno postavljenovo živo mejo vzporedno z enosmerno ulico	realizirano
	7	Na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico.	Na severnem delu naj se na Partizanski cesti označi prehod za pešce, ki bo vodil v bivšo vojašnico. Prehod za pešce mora biti označen dovolj stran od samega obzidja pokopališča, saj bo le tako omogočil boljšo preglednost in varnejše prečkanje preko cestišča	realizirano
	8	Na Godešicu smo si ogledali možnosti preureditive križišča pri KS	V primeru, da bo prišlo do kakršnekoli preureditive križišča naj bo to krožno	realiziran dodatno zavarovan prehod za pešce
	9	Možnost postavljivitev novega prehoda za pešce na Godešicu v bližini javne poti JP 902 541, ki bi pešce vodil preko R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprica v km 2,850	Na DRSC naj se poda zahteva za predhodno mnenje glede izgradnje prehoda za pešce na R1-210/1078 Škofja Loka – Jeprica v km 2,850	pridobljeni PP - večji poseg, če bo pločnik na J strani ni potrebe, opredelitev KS
8.	2	R1 210- zaznamovani prehod za pešce v Svetem Duhu – nasproti lokalca BlackJack	Prikazovalnik se prestavi na drog javne razsvetljave (ki stoji pri stanovanjski hiši Sveti Duh 74)	realizirano
	3	Kolesarska steza v smeri proti Industrijski coni Trata, pri odcepnu za krmilnico živil na Trati	Betonski robniki v dolžini kolesarske steze znilajo (zbrusijo) oziroma ali se na del, ki se posedel, namesti nova asfaltna površina	realizirano
	4	Kopalisko ulico in Fužinsko ulico, v zvezi ureditve umirjanja prometa	Preveriti obstoječi elabarat in namestiti prometni znak za obvestila št. III-29, območje omejene hitrosti, z omejitvijo 30 km/h	realizirano
	5	Postavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica	Posevredog predlog tehnične komisije za prestavitev prometnega znaka za obvestila št. III-14, naselje Bukovica, v neposredno bližino stanovanjske hiše Bukovica 2	realizirano

SEJA	SKLEP ŠT	PRLOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)	UKREP	OPOMBE 12.1.2016
9.	2	V dolini Hrastnice - križišče »Logar«	Strinjam se s predlagano ureditvijo križišča	realizirano
	3	Novo postavljena avtobusna postajališča	Avtobusna postajališča so za odrasle ljudi absolutno prenizka. Predлага se dvig postajališč za vsaj 25 do 50 cm	realizirano
	4	Pri križišču »Logar« smo si ogledali prometni znak z uro avtobusnih šolskih prevozov	Znak se popravi s točno uro šolskih prevozov	realizirano
	5	Prometne ureditve križiča med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarče brdo-Mlaka« in javno potjo JP 901221 »Zg. Luša-Mlaka	Prednostna cesta ostane lokalna cesta LC 401061, na JP 901221 se nariše bela stop črta in postavi znak v skladu s sliko 1. Pred in za dvoriščem orodjarstva Rant se postavi opozorilna tabla za viličarja pred in za dvoriščem	realizirano
	6	Prometne ureditve križiča pri Medvedu med lokalno cesto LC 401061 »Zg. Luša-Jarče brdo-Mlaka« in Lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«	Pred prikluškom LC 401061 na glavno lokalno cesto LC 401021 se postavi znak za prednost.	realizirano
	7	Prometne ureditve križiča pri Delobrdarju, odcep za Rastovke med lokalno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak« in javno potjo JP 901201 »Mačesnik – Lenart«	Pred prikluškom na glavno cesto LC 401021 se nariše na cestišče stop oznaka (2,5 m pred vstopom v križišče) in postavi tabla za prednostno cesto	realizirano
	8	Ogled križiča med JP 901241 »Zg. Luša-Dragobacek-Brdar« in glavno lokalno cesto LC 401021 »Na Luši – Lenart – Rovt Debeljak«	Pred prikluškom na glavno cesto LC 401021 se postavi stop znak. Prav tako vzdrževalci popravi pritridlev ostalih tabel.	realizirano
	9	Dotrajan most čez Sejsko Soro na cesti LC 181011 (Kranj-Stražišče-Sevlje-Bukovica).	Potreben sanirati, začasno omejiti hitrost s hitrostnimi ovirami pred mostom	Zaradi varčevanja, se investicija premakne v leto 2017
10.	1	Prometna varnost v okolici hišne številke Ševlje 10	»Dvojni ovinek ali več zaporednih ovinkov (I-2,1)«; znak »omejitev hitrosti 40km/h (II-30)«, »dopolnilna tabla, ki označuje dolžino omejitve – 500m (IV-2)	realizirano, prejeta pritožba s strani sosedov
	2	Potrebnega prehoda za pešce med TC Merkur in Hofer na Grencu	Med TC Merkur in Hofer na Grencu naj se med obema že zgrajenima pločnikoma poveže (ustrezena označi) prehod za pešce	realizirano
11.	2	Trata – LC 401431 "cona 30" od LTH proti starim Alpcolorjem	Obstoječi prehod za pešce se opremi z znaki III-6. Preveriti možnost boljše osvetlitve pri LTH.	realizirana JR, predvidena preureiditev križišča zaradi Domela
	3	Urediti križišče cest Frankovega naselja v Hafnerjevo naselje	Na desni strani pločnika se namesti nov prometni znak »ustavki II-2. Obstoječi prometni znak II-1 se prestavi na desno stran ceste iz Hafnerjevega naselja ob obstevilni tabeli pred prikluškom ceste za LTH	izvedeno
	4	Ureditve priklučka Hafnerjevo naselje-LTH	Omenjena »cona 30« na LC 401431, od LTH proti Alpcolorju in naprej vse do križišča z regionalno (pri Elektro) naj ostane v obliku, kot je bila sedaj, torej brez dodatnih hitrostnih ovir ipd	realizirano- prestavitev znaka, do konca 2015
	5	Mnenje o dodatnih omejitvah	Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča	realizirano
	6	Namestitev hitrostne ovire LC (Frankovo, Hafnerjevo nas.)	Dodatnih hitrostnih ovir se ne namešča	realizirano
	7	Ogled stanja prometne ureditve pri novem nakupovalnem centru Eurospin	Izdelava projekta za križišče na Kidričevi c., z odcepni za Frankovo nas., Mercator in Loško kom.	projekt v pripravi, niso pridobljena vsa soglasja in zemljišča, po letu 2016, začasno b odobreno osvetljen prehod
	8	Poškodovana lesena mostna ograja na LC 251070 v Gostečah	Zaradi varnosti pešcev se na obeh straneh prepusta čimprej iz dela nova lesena mostna ograja	zaščiteno s konfini, izvedena geodetska odmera, kakomo pravnomočnost odločbe
12.	2	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Cvetična korita in prometni znak za slepo ulico naj se nemudoma odstranijo Stanovalcii v bližini omenjene poti naj se skupaj z KS Kamnitnik uskladijo in podajo ob občino predlog, ki bo omogočil neko optimalno mogočo varnost na tej poti	realizirano
	3	Problem zapore javne poti mimo objektov Partizanska cesta 6 in 10	Pri vhodu na Potočnikovo ulico naj se namesti znak »CONA 30« (na drugi strani konec »CONE 30«). Na vzhodni strani ulice (tam, kjer se začenja oz. konča makedemska pot proti Grencu oz. Staremu Dvoru), naj se ravno tako namesti znak »CONA 30« ter obratno znak konec cone.	realizirano
	4	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	V okviru »CONE 30« naj se na Potočnikovi ulici namestijo vsaj tri (ali štiri) hitrostne ovire	bö izvedeno skladno z elaboratom GGD po pravnomočnosti odločbe o odmeri ceste, v 2017
	5	Problem prometa in hitrosti na Potočnikovi ulici	Pri Tehniku na Starem Dvoru se pri vhodu na cesto preko »Pahuca« namesti znak "prepoved prometa za tovorno vozila". Nameč tam je ta znak že bil	realizirano
13.	2	Oprijemalo v Vincarjih	Oprjemalo se namestijo na desni strani klanca in sicer na pripravljeni ograji, ki je v zasebni lasti	pridobljeno soglasje lastnika, izvedeno ko bo KS dala v predlog plana, 2018
	3	Studenec - umiritev hitrosti	Uvedba cone 30, hitrostna ovira pri objektu Studenec 23 - soglasja pridobljo tam stanjujoči	realizirano (realizacija 1. faze brez grbin) po elaboratu GGD
	4	Dotrajan STOP znak pri izvozu iz naselja Studenec - pri mlekarni	Vzdrževalci ceste mora namestiti predpisani prometni znak STOP	relaizirano, lastniki zahtevajo odstranitev znaka in droga še dodatna problematika za preučiti (elaborat)
	5	Križišče smer Ševlje na regionalni cesti R2 403/1076	Pobuda na DRSC za ureditev priklučka LC za smer proti Ševljem in RC Škofja Loka - Železniki	realizirano
14.	2	Umiritev promete v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajam	Namestitev ene (1) hitrostne ovire, tik ob križišču z novim naseljem (glej celoten sklep in foto)	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd križiščem
	3	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajam	Namestitev ogledala, ki bo kazalo prihajajoča vozila na LC iz obeh strani	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd križiščem
	4	Umiritev prometa v novem naselju za Kamnitnikom (Cesta talcev) – cesta proti Gorajam	Omejitev hitrosti na 40 km/h	postavljena hitrostna ovira za 50 km/h perd križiščem
	5	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Na enosmerni cesti naj se vzpostavi cona 30	realizirano
	6	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Pri mostu za pešce pri LTH Unitech, naj se izgradi hitrostna ovira, na njej pa se označi prehod za pešce	realizirano
	7	Novi svet - pri mostu čez Soro pri LTH: označitev prehoda za pešce, hitrostne ovire	Bujna vegetacija pri bloku št. 8 (ki naj bi bila last bloka št. 8), naj se nemudoma odstrani vse do cipres	realizirano (živa meja)
	8	Določitev lokacije merlinika hitrosti "Vi vozite" v naselju Bukovica	Prikazovanlik se namesti na začetek naselja Bukovica, v smeri Železniki – Škofja Loka	realizirano
	9	Presojna vpliva vegetacije na preglednost v križišču Kidričeve c. – stari Petrol	Omenjena vegetacija naj se ob križišču nemudoma odstrani in sicer do višine, da bo preglednost boljša	realizirano
			Občina preudi možnost skleniti aneks o vožnji z obstoječim avtobusom znotraj naselja Godešič. KS priskrbi soglasje za postajališče. Občina v zimskem času v Retecah zagotovi večjo prehodnost ceste čez železniški prehod (odvoz snega iz pešpoti). Drevje po RC pri hišni številki Godešič 18, zastira prometno signalizacijo, zato je potrebno drevje obrezati. Nekaj LED utripalk na RC čez prehod za pešce ne deluje.	realizirano
15.	2	Avtobusni promet znotraj vasi Godešič - prva obravnavna	Namestijo se tri (3) table za usmerjanje, po potrebi tudi cestne smernike	realizirano
	3	Varnostna ograja v bližini hiše Spodnja Luša 27	Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in nadaljuje pot proti KS Godešič	realizirano
16.	2	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnavna	Avtobus vstopi na zadnjem križišču (vzhodno) na Godešiču v naselje in nadaljuje pot proti KS Godešič	realizirano
	3	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnavna	KS Godešič določi varno lokacijo za avtobusno postajališče	realizirano

SEJA	SKLEP ŠT	PRLOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)	OPOMBE 12.1.2016	
		PROBLEMATIKA	UKREP	
	4	Avtobusni (šolski) promet znotraj vasi Godešič – ponovna obravnavna	Drevje se odstrani ter se da del utrdi. Prav tako se odstrani celoten znak 40km/h - tudi drog	realizirano
	5	Frankovo naselje pri Palermu in Sliku – umiritev prometa, parkirišča	Tehnična komisija SPVCP soglaša s predlagano varianto2, ki je bila predstavljena na seji komisije	realizirano
	6	Vestrski most – namestitev znaka za prepoved prometa in dopolnilna tabla	Namestitev znaka za prepoved prometa ter dopolnilne table	realizirano
17.	2	Avtobusni (šolski) promet smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar	Solski bus naj vozi v obratni smeri iz OŠ Cvetko Golar - Draga (podrobnosti o predlagani relaciji - glej sklep 2)	realizirano
	3	Avtobusni (šolski) promet smer Draga – Trata - v OŠ Cvetko Golar	Na relaciji TRATA - DRAGA, naj se na vsem postajališčem označijo potrebne talne označbe z napisom »bus«. Prav tako naj se v naselju Draga postavi znak v obeh smereh, ki bo zaradi nepreglednosti opozarjal na obračališče avtobusa.	realizirano
	4	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurlice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Za solarije, ki prihajajo iz naselja Podpurlica in morajo nevarno prečkati RC, hoditi v nepravilni smeri ob njej, predlagamo, da se za njih uredi varen šolski prevoz	sprememba šolskega prevoza skladno z novim razpisom
	5	Avtobusni (šolski) promet iz Podpurlice (10) - v OŠ Škofja Loka - Mesto	Nekje pri gostilni Kajpot, kjer je prečkanje ceste bolj pregledno in varno, naj se uvede prehod za pešce – se poda takšna pobuda na DRSC. Prav tako je tam manjkajoči tudi pločnik, ki je sicer izgrajen na drugi strani ceste, ampak ta ni v funkciji, saj varno ne vodi nikam.	naročilo elaborata
	6	Šolski prevoz iz Pevnega - v OŠ Ivana Groharja	Solarjem iz Pevna predlagamo, da uporabijo makadamsko javno pot, JP 903601 »Moškrin – cesta za Pevno«. Omenjena JP naj bo prehodna (oz. uporabna) tudi ob vremenskih razmerah, kot je zapada večja količina snega. V Moškrinu vstopijo na šolski avtobus, ta jih nato varno pripelje v OŠ Mesto.	pot je urejena in bo zagotovljena zimska služba
	7	Prometno ogledalo v Bukovici	Na DRSC naj se poda pobuda za postavitev prometnega ogledala v naselju Bukovica (podrobnosti: glej tudi fotografijo 4 v zapisniku).	realizirano
18.	2	Prehod za pešce pred UE Škofja Loka na R1 210	Zato predlagamo, da do končanja obveznosti ostane v taki obliki kot je:	realizirano (poslan odgovor stranki)
	4	Ureditev varnega prečkanja R2 403 pri Šolskem centru v Podlubniku	Postavljam opis lastniku Dolenčevega vrta glede nadaljevanja gradnje (v primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiseln nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce. V primeru, da lastnik načrtuje tam kak dostop do regionalne ceste ali pešpot, je smiseln nadaljevati v smeri ureditve prehoda za pešce).	dopis poslan lastniku Dolenčevega vrta, povezava na 25.sejo sklep št.4), do konca 2015, zadeva bo obravnavna na OS
	5	Podhod pod R2 403 (pri OŠ Jela Janežiča)	Ureditve klancino in JR v podhodu pri OŠ Jela Janežiča, povečati nadzor policije in organizacija preventivne celodnevne akcije	v realizaciji okt 16
	6	Cona 30 km/h v histrostna ovira na LK 401191 (Podlubnik 1)	Ponovno uredi histrostna ovira, kot naj bi sicer v preteklosti že bila. Prav tako se predlaga vzpostavitev cone 30 na celotnem omenjenem območju v Podlubniku (1)	realizirano cona 30 P1 in P2
19.	2	Možnost umiritev prometa na Poljanski cesti (Za Brajda)	Prebivalci bodo opravili razgovore s prehitrimi vozniki saj je slepa ulica	če ne bo učinkov potem namestitev grbin
	3	Postavitev označb, grbin in prepovedi parkiranja na Demšarjevi cesti	Se postavi prometni znak za izrecne odredbe, št. II-35v obe smeri z dolžino 10m.	realizirano, brez grbin
	4	Problematika delovanja semaforjev v križišču Lipica	Potrereno je ustrezno podaljšati interval na semaforju na lokalni cesti Lipica – Trata.	realizirano
	5	Postavitev ogledala izvoz iz stanovanjske hiše Puštal 26 na lokalno cesto Puštal – Hosta	Na nasprotno stran vozišča se namesti prometno ogledalo	realizirano
	6	Stanje vozišča na LC Luša – Stari vrh	Na delih kjer je vidno posedanje vozišča na relaciji lokalne ceste Luša – Stari vrh je nujno potrebna sanacija vozišča (prioritetno)	realizirano
20.	2	Preveri se zapora kolesarske poti ob zemljišču Kalan Leopolda	Prekinjene črte na koncu kolesarske poti se izbrisujejo. Ugotovili smo tudi da je most na stari cesti močno dotrjan in nevaren za promet. Predlagamo tudi, da se sanira desna stran mostu	realizirano
	3	Zapora na JP902351 (v bližini Hafnarjevega nas. 64	Prometni znak (prep. dincar) na regionalni cesti se zamenja za prometni znak »II-3x in dopolnilno tabelo »Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo«. Pri robnikih se odstrani asfaltna rampa in namesti dvonjni znak (v obeh smerih) z oznako II-3 »Preprečavan promet v obeh smereh«. Robniki se pobavijo z vidno svetlečo barvo.	realizirano
21.	2	Preozka cesta za dvosmerni promet od podvoza proti avtobilicariju na Suhu (JP 903871)	Enosmerna cesta - prilagoditev prometne signalizacije	v preučevanju, prometa ni veliko, ponovno presoja
	3	Podvoz pod obvoznico k cerkvi	Ureditev javne razsvetljave	realizirano, rešetke zaradi višne podvoza niso smiselne
	4	Pešpot iz parkirišča Novi svet - plato do ŠČ Poden	Celovita ureditv poti in cestišča	realizirano
	5	ŠČ Poden	Cona umirjenega prometa na širšem območju	realizirano
22.	2	Znaki omejitev 50 km/h v dolini Hrastnice	Postavitev prometne signalizacije	realizirano
	3	Od križišča pri mostu za naselje Sveti Barbara proti avtobusni postaji	Varovalna ograja z držalom za pešče	ni realizirano, večja škoda - poplave, v 2016+
	4	Od križišča pri mostu za naselje Sveti Barbara proti avtobusni postaji	Meritive hitrosti vozil	dano v plan
	5	JP 901241, Sveti Lenart – Dragobacék	Prometni znak "pozor viličar"	realizirano
23.	2	Grenc 42, LC401081 proti naselju Papirnica – možnosti izgradnje hitrostne ovire	Zgradi hitrostna ovira (ob svetliki javne razsvetljave) za omejitev hitrosti na 40km/h	ni realizirano, grbina izven naselja, pripomba oddelka - ni možna grbina izven naselja
	3	Križišče pri gasilskem domu v Vŕmašah – rekonstrukcija	Se uredi križišče po projektu št. P133/10, ki ga je izdelala GGD d.d.	realizirano
	4	Dodatni prehod za pešce nasproti bloka Frankovo nas. 169 - dostop na parkirišče pri Vatcu	Zgraditev nove asfaltirane hitrostne ovire 50km/h preko katerega se označi nov prehod za pešce. Na novo se zgradi dohod od prehoda za pešce do parkirišča v dolžini 2,50m, Nov prehod bi bil osvetljen z obstoječo javno razsvetljavo	realizirano
	5	Naselje Draga, možnosti omejitev hitrosti 40km/h na celotnem d	Montaža novega prometnega znaka II-30 »omejitev hitrosti 40km/h na obstoječi drogi pod krajevnim tablo »Draga«.	realizirano
24.	2	Garaže v bližini policijske postaje – preglednost	Zaradi boljje preglednosti predlagamo, da se ob garaži rušita, saj bo le tako omogočena optimalna preglednost	v planu jeseni 2016
	3	Prepoved tranzitnega prometa JP901801 med Puštalskim gradom in kopalščem	JP901801, smer Puštalski grad – kopalščice in obratno, naj se populoma prepove za promet II-3 z dopolnilno tabelo IV-5 »dovoljeno za stanovalce in komunalno službo«.	realizirano
	4	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - postavitev manjkajoče krajevine table iz nasportne smeri predvsem zaradi omejitve hitrosti	Iz smeri Zgornje Luše, kot je razvidno na sliki 4, naj se postavi krajevna tabla »Sp. Luša«. Zbledela tabla »Sp. Luša« iz smeri Škofje Loke, naj se zamenja. Prav tako tabla za konec Spodnje Luše	v realizaciji v povezav s sklepom št.7 iz 7. seje TKSPVCP sept 2016
	5	Dopolnitev prometne signalizacije v Spodnji Luši - dotrajana signalizacija	Tabli za začetek in konec Zgornje Luše, naj se zaradi dotrajanosti, zbledelosti zamenjata. Znak za omejitev 40 km/h naj se odstrani	v realizaciji v povezav s sklepom št.7 iz 7. seje TKSPVCP sept 2016
25.	2	Mala Hrastnica JP901951, ureditev krivine - "ovinka	Brez večjih posegov na privatna zemljišča, ni možno vzpostaviti varnega priključka. Na priključku z lokalno cesto, naj se vzpostavi prometni znak za prednost na cesti (PZ II-1; križišče s prednostno cesto	realizirano, znak stop
	3	Predvideni hitrostni oviri v Puštu na LC 401091	Cona 30 se postavi za en drog javne razsvetljave nazaj. Hitrostne ovire se postavijo na prejšnje mesto.	v realizaciji 2016/2017
	4	Prikazovalnik hitrosti "Vi vozite" na Podnu na R2 403/1076 "Postajališči" ob R1 210/1078, Godešič – Rešete in obratno, prekopano postajališče	Vzdrževalec javne razsvetljave preveri možnost postavitev prikazovalnika na stebru javne razsvetljave pred MIC-om ob regionalni cesti	realizirano
	5		Oblčna poda predlog na DRSC, da se jarek delno zasuje in izobiluje zemeljska mulda do globine največ 30 cm	realizirano

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2011 - 2015)				
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE
26.	2	Prometno ogledalo pri bivši trgovini Zajček v Formah	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo oziroma ogledali, ki bosta omogočali bolj varno vključevanje vozil iz omenjenih ulic na regionalno cesto.	ogledalo ni potrebno - stališče DRSI, stvar republiške inšpekcie
	3	Umiritev prometa pri / v novem naselju v Virmašah	Naj se izgradi asfaltna hitrostna ovira; prav tako naj se na delu, kot je na slikah označeno, izgradi ustrezen hodnik za pešce. Obstojecih prehodov za pešce se odstrani na mestu, kot je sedaj, saj je označen na neprimerem mestu	spomladji 2017
	4	Prometno ogledalo pri Kovču v Virmašah	Zaradi nepreglednosti naj se na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo (glej sliko 7), ki bo prikazovalo vozila, ki prihajajo iz loške strani.	preglednost ustreza, porezana živa meja, ogledalo ni potrebno - stališče DRSI
	5	Postavitev javne razsvetljave pred podružnično solo v Bukovščici	Postavitev javne razsvetljave pred podružnično solo v Bukovščici namestita dva droga javne razsvetljave.	realizirano

LEGENDA:

108 realizirnih
23 v realizaciji
0 težje rešljivih, nerealiziranih

PRILOGA: Preglednica realizacije sklepov Tehnične komisije SPVCP Občine Škofja Loka (2015 - 2019)				
SEJA	SKLEP št.	PROBLEMATIKA	UKREP	OPOMBE
1.	2	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Ureditev prehoda skladno s predpisi	v izdelavi projekt ureditve prometne varnosti (DRSI)
	3	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - vzhod	Postavitev prikazovalnika "vi vozite"	v izdelavi projekt ureditve prometne varnosti (DRSI)
	4	Varnost prehodov za pešce čez RC Godešič - zahod	Ukinitev prehoda, nov prehod skladno s predpisi na drugi strani priključka	v izdelavi projekt ureditve prometne varnosti (DRSI)
	5	Umiritev prometa na JP902289 (Frankovo naselje)	Postavitev znaka cona 30	je že v coni 30, dodamo taino označbo
	6	Preglednost v Hačnarjevem naselju priključek Hačnarjevo 76, 78, 79	Znjanje oz. odstranitev žive meje	realizirano v sklopu rekonstrukcije
	7	Umiritev prometa v naselju Draga iz smeri Sore	Izvedba grbine za 40 km/h	predvideno jeseni 2016, ob gradnji elektro kanalizacije
	8	Slaba preglednost v Dragi in na pokopališču Lipica	Dve novi ogledali v Dragi (deponija) in na pokopališču Lipica	usklavjanje z Loško komunalo
2.	2	Šolska pot v Puštalu (grad - smer Hosta)	Prestavitev cone 30 km/h na konec pozidave in nov pločnik	realizirano v sklopu elaborata prometne ureditve, urejena pohodna, utrjena bančina <0,75m
	3	Preglednost na priključku Puštal 77	Postavitev ogledala	v realizaciji
	4	Slaba preglednost na prehodu čez RC pri poslovni hiši - Kapucinski trg	Odstranitev rastja v koridorju 2,5 m	realizirano
	5	Umirjanje prometa na JP 902 651 v Retečah	Cona 30 km/h in nova grbina	v realizaciji prometna signalizacija, grbina kasneje - najprej odstranitev vegetacije, niso še zbrani podpisi za grbino
3.	2	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Ureditev dodatnih parkirnih mest v slepi ulici v Stari Loki 106 – 136	ureditev dodatnih mest ni predvidena
	3	Parkiranje vozil v naselju Stara Loka, hišne št. 106 - 136	Stara Loka hišne št. 106 – 136, naj se vzpostavi CONA 30 (III-29) ter se naselite označi tudi kot slepo ulico (III-8)	cona je vzpostavljena (dodata bo talna označba in slepa ulica)
	4	Peš pot oz. klančina – iz Koširjeve na Sorško cesto	Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi	ovire so nameščene, manjkajo še trakovi
	5	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 402291 (Tavčarjeva ul.) in JP 902053 (Partizanska c.);	Umestitev novega prehoda	naročen elaborat
	6	Novi prehod oz. hodnik za pešce na LK 401441 (Stara c.);	Umestitev novega prehoda	naročen elaborat
	7	Virmaše - ob lesni soli omejitev hitrosti	30 km/h s hitrostnimi ovirami	izvedba ovir v 2017
	8	Slepa ulica Partizanske ceste	Namestitev S-ovir s svetlečimi trakovi	ovire so nameščene, manjkajo še trakovi
4.	2	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	Na celotnem delu omenjene ulice JP 902661, naj se uvede cona 30	v realizaciji prometna signalizacija
	3	Umiritev prometa v Retečah, JP 902661	JP 902661, možna lokacija za hitrostno oviro – pri javni razsvetljivi	niso zbrani podpisi prebivalcev v ulici
	4	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, JP 902811	Na JP 902811, opravila meritve hitrosti	realizirano
	5	Umiritev prometa v naselju Dorfarje, LC 401051 in JP 902831	Na drog javne razsvetljave namesti prometno ogledalo	naročeno ogledalo
5.	2	Prometno ureditev v območju priključka LC 401 111 »Zminec – Sopotnica – Rupar« na R1 210/1110 v km1, 400	DRSI naj preveri vertikalno signalizacijo, dograditev stopnic na priključku, znak za omejitev hitrosti 70 km/h	poslano na DRSI
	3	Prometno ureditev v območju priključka JP 901541 »Zminec – Mežnar – Blegoška cesta« na R1 210/1110 v km 0, 400	DRSI naj preveri podaljšanje omejitev 70 km/h, umestitev zvočnih ovir, prikazovalnika, dograditev makadamske pešpoti	poslano na DRSI, prikazovalnik postavljen
	4	Krizisce lokalne ceste LC 401041 »Binkelj – Krizica gora – Praprotno« z javno potjo JP 903642 – Stara Loka 4«	Postavitev protirovnega ogledala (fond KS)	naročeno ogledalo
	5	Nepregleden privat priključek na javno pot JP 902831 »Dorfarje-Sutna-Dorfarje«, Pri hišni številki Dorfarje 28a	KS in nato občina stopita v stik lastnikom nadstreška z namenom odstranitev	v realizaciji
6.	2	Umiritev prometa na LK 401431, pri bivšem Alpcionorju	Postavitev hitrostne ovire	v planu za 2017
	3	Možnosti umiritev prometa na LC 401171	Na LC 401171, izgradi hitrostna ovira	v planu za 2017
	4	Virmaše - varnost pescev ob R1 210/1109 in km 7,040 in v km 7,220	LC 401171, popravi hitrostna ovira tako, da bo zadoščala in omijevala promet v CONI 30	v realizaciji
	5	Dodatni ukrepi za omejitev hitrosti na LC 401071, ki vodi proti Gorajam iz R1-210	Ob reginalni cesti, naj se pri priključku LC401082 in JP902213 uredi oz. zarišča prehoda za pešce	poslano na DRSI
	6	Dodatni ukrepi za omejitev hitrosti na LC 401071, ki vodi proti Gorajam iz R1-210	Se izgradi hitrostna grbina za 40km/h, prav tako je tam potrebno izgraditi JR	v planu za 2017
	7	Dodatni ukrepi za omejitev hitrosti na LC401071, ki vodi proti Gorajam iz R1-210	Na LC 401071, je potrebna zamenjava dotrajalnega prometnega znaka za omejitev 40 km/h	v realizaciji
	8	Nepreglednost na prehodu za pešce (regionalna Štemarje)	Ob morebitnem potrebnem soglasju za kulturno dediščino naj se steber tik po prehodu za pešce odstrani	poslan dopis na ZVKDS
7.	2	Varnost na LC 401111, predvsem v bližini depomije oziroma skladišča lesa	Namesti je potrebno varnostno ograjo in znižati hitrost na 30 km/h na območju depomije	ograjo in planu za 2016, omejitev je lahko najamaj 40km/h izven naselja
	3	Poljanska cesta 8b do 9 - preglednost vključevanja iz omenjenih hišnih številk na LC 402051	Na LC 402051, pri Poljanski cesti 9, je po preureditvi in posledično umiritev prometa, preglednost vključevanja na omenjeno LC dobra	preglednost ustreza glede na dodatne izvedene ukrepe, ki so zmanjšali hitrosti in promet
	4	Možnosti umiritev hitrosti na JP 901611, v naselju Zminec (cona 30 km/h)	Občinsko redarstvo naj na omenjenem delu JP opravlja meritve hitrosti.	meritve se že izvajajo
	5	Možnosti umiritev prometa na JP 901611 v naselju Log (hitrost je 50km/h).	Naj se tam omeji hitrost z znakom (2231) 30km/h, in določilno tabelo (4103) z dolino dela ceste na katerem velja omejitev hitrosti. (od RC do mostu čez reko Soro	znak se razvijejoči takoj za kriziscem, predlagana umestitev cone 30 km/h tudi na nekategorizirane ceste oziroma ustrezeno označiti priključek nekategorizirane ceste
	6	Umiritev hitrosti in prometa na R1 210/1110, ki vodi skozi naselje Log	Namesti se prikazovalnik hitrosti »Vi vozite« iz smeri Poljanske doline proti Škofji Lobi, pri tamkajšnji gostilni, policja naj se naprej izvaja meritve hitrosti	v planu 2017
	7	Na LC 401020 (Sp. in Zg. Luša - omejitev hitrost na 60 km/h).	Na pobudo KS in občanov se na LC 401020, omeji hitrost na 60km/h.	v realizaciji
		<b>LEGENDA:</b>		
		10 realiziranih		
		29 v realizaciji		
		0 težje rešljivih, kompleksna problematika		